



LAGER d.o.o. Vukovarska 47, 88240 Posušje, Bosna i Hercegovina

tel. +387 39 682 333;

fax. +387 39 682 336

e-mail: lager@lager-doo.com;

web: www.lager-doo.com

Registrirano kod županijskog suda u Širokom Brijegu, Br.rješenja **U/I-00784/03**,
Mat. reg. br. **1-1140**, PDV broj **272036120007**, Porezni broj **21140028**, Mat. br. **20099186**

Raiffeisen Bank d.d. - Račun br. **161020-0058070021**, IBAN **BA39 1611 2000 0069 1367**, SWIFT **RZBABA25**

Sberbank BH d.d. - Račun br. **140201-1120016497**, IBAN **BA39 1402 0112 0046 0149**, SWIFT **SABRBA22**

NLB Banka d.d. - Račun br. **132700-2019208453**, IBAN **BA39 1320 0106 5625 2151**, SWIFT **TBTUBA22**

ProCredit Bank d.d. - Račun br. **194105-8996500125**, IBAN **BA39 1941 0589 9650 1289**, SWIFT **MEBBBA22**

LAGER D.O.O.
POSUŠJE

Broj 2406/21

Dana 07.04.21.

N/p glavnih urednika internet portala:

1. [Bljesak info](#)
2. [Hercegovina.info](#)
3. [Posuski.info](#)
4. [Jabuka.tv](#)
5. [Siroki-online.com](#)

PREDMET: Demanti

Poštovani,

Dana, 05.04.2021. godine, na vašem Internet portalu objavili ste tekst naslova: "Lager kupcima umjesto novih isporučivao prepravljane strojeve?"

Radi pravilnog i objektivnog informiranja javnosti dužni smo demantirati navode iz vašega teksta, a radi zaštite reputacije i integriteta našeg društva.

Lager d.o.o. Posušje kao i sve tvrtke članice Grupe Lager posluju na teritoriju cijele regije od Makedonije do Slovenije i šire, te smo dugi niz godina uspješan i prepoznatljiv poslovni partner tisućama zadovoljnih kupaca. Kao tvrtka, koja ima stotine zaposlenih te uredno posluje u svim zemljama okruženja, uredno i uspješno izvršavamo svoje obveze preko 30 godina prema javnim institucijama, poštujemo zakone i institucije tijela vlasti, pa ćemo sukladno tome kao legalisti poštivati i odluke sudova ukoliko neki od istih donese pravomoćnu odluku kojom bi Lager d.o.o. bio oglašen odgovornim za postupanje prema bilo kojem od gospodarskih subjekata koje u predmetnom tekstu spominjete. Međutim, dok god ne postoji odluka niti jedne institucije da je Lager na bilo koji način odgovoran prema bilo kojem gospodarskom subjektu ili tijelu vlasti, obveza nam je ovakve proizvoljne i tendenciozne tekstove demantirati u cilju zaštite ugleda društva i objektivnog informiranja.

Cjelokupan tekst na vašem portalu nastoji implicitno ostaviti dojam koruptivnog postupanja našeg društva a koristeći pritom izrazito tendenciozne izjave aktera od kojih neki svoja promašena investicijska ulaganja nastoje opravdati pokretanjem neutemeljenih sudskih postupaka i zahtjevima koji svoje utemeljenje ne nalaze u stvarnim činjenicama.

Naime, u uvodnom dijelu teksta navodite, citiramo: "Ovaj gospodarstvenik je platio novi stroj, ali mu je dobavljač „Lager“ iz Posušja isporučio drobilicu sastavljenu od starih dijelova koja se brzo počela kvariti". Nadalje se navodi da je umjesto ugovorene žute, stigla bijela drobilica bez godine proizvodnje koja treba biti utisnuta na pločici šasije stroja, da se stroj učestalo kvario kao i da je isti uvezen 2011. godine.



Gornje navode demantiramo u cijelosti iz razloga što je navedeni gospodin Zeko izvršio uvid u isporučenu drobilicu te se na licu mjesta uvjerio u sve njezine karakteristike, gdje je putem ovlaštenih osoba našeg društva upoznat sa svim radnim karakteristikama te konačno prihvaćanjem ponude pristupio nabavi tog stroja.

Nadalje za potrebe javnosti je važno navesti da se godina proizvodnje stroja utvrđuje danom sastavljanja komponenti stroja, jer je drobilica veliko postrojenje koje dolazi u dijelovima te se dan sastavljanja tih komponenti u jednu cjelinu smatra danom proizvodnje, a to je 2015. godina, što je potvrđeno i dokumentacijom proizvođača koja se dostavlja u prilogu ovog dokumenta a koja je dijelom i sudskog spisa u postupku koji je pokrenula tvrtka Paloč. Važno je nadalje istaknuti da je Lager d.o.o. kao savjestan partner vršio sve servisne popravke bez odlaganja kao i da kvarovi nisu bili uzrokovani starošću stroja već je drobilica bila cijelo vrijeme nepravilno korištena, što je utvrdio i ovlašten inženjer proizvođača tijekom posjete postrojenju 2016. godine.

Tvrtka Paloč je imala kamenolom kamena eruptivca a od nas su kupili opremu za kamen krečnjak. Uglavnom je svima poznato da je eruptivac kamen tvrdoće oko 300 mPa a kamen krečnjak oko 90 mPa, ali su iz tvrtke Paloč izričito tražili ovu rotacionu drobilicu za mljevenje krečnjaka i mekših stijena jer ova nova drobilica ima cijenu od 782.332,00 KM, a kako su naveli, po njihovu iskustvu ova drobilica daje izvrsne rezultate i besprijekoran rad u kamenolomima gdje se melje kamen krečnjak. Tvrtka Paloč je dobila posao gdje treba mljeti kamen eruptivac a koji je 300% tvrdi od kamena krečnjaka i koji se, zbog izuzetne visoke tvrdoće i abrazivnosti, melje potpuno drugačijom tehnologijom gdje treba imati tri drobilice u nizu za drobljenje eruptivnih stijena a to su: prva čeljusna, druga konusna i treća vertikalna, te to postrojenje za drobljenje eruptivca ukupno košta preko 1.500.000,00 EUR, što je okvirno 350% veća investicija nego ova rotaciona drobilica koja i nije za drobljenje eruptivca. Nažalost, nismo u mogućnosti zapovijedati svojim kupcima šta će raditi sa svojom opremom tako da isto nismo mogli ni tvrtki Paloč osim savjetovati im rješenja, što smo i učinili, međutim, vlasnik tvrtke Paloč je rekao „da ima pravo kupiti šta hoće jer on ima i drugih poslova za što će i koristiti tu drobilicu“.

Zbog loše ugovorenih poslova i preniske prodajne cijene svog materijala su i nastali problemi u radu kod tvrtke Paloč.

Nažalost, zbog nesposobnosti vođenja i organiziranja posla vlasnika tvrtke Paloč, gospodina Zeke, došlo je do poslovnih poteškoća u toj tvrtki zbog kojih svoje poslovne gubitke neutemeljenim postupcima nastoji nezakonito naplatiti od Lagera.

Ključno je još napomenuti da je predmetna drobilica bila tek jedan od više strojeva koji su radili u kamenolomu tvrtke Paloč, pa su milijunski odštetni zahtjevi ove tvrtke prema Lageru (19 mil. KM) samo lista lijepih želja iz tvrtke Paloč i njezina vlasnika a što će se utvrditi i u samom sudskom postupku koji su pokrenuli. Proizvođač Tesab i njihovi inženjeri su dolazili na zahtjev odnosno primjedbe kupca i izvršili uvid na licu mjesta u način korištenja drobilice i vrstu posla koji rade te napravili zapisnik koji potvrđuje da se drobilica ne koristi adekvatno i sukladno propisima proizvođača što potvrđuje i naše navode, stoga u prilogu dostavljamo inspekcijski zapisnik od samog proizvođača koji je najmjerodavniji odnosno apsolutno mjerodavan za takvu vrstu ocjena. Jasno se vidi kroz zapisnik i vrstu eksploatacije da ovo postrojenje nije namijenjeno za tu vrstu posla koji su radili njime te da su izrečene neutemeljene laži sa strane autora ovog teksta. Sve navedeno je apsolutno jasno svim vlasnicima kamenoloma koji se bave proizvodnjom kamena i u kojima se prerađuju eruptivne stijene a bez ikakve dvojbe rotaciona drobilica nije namijenjena za proizvodnju u kamenolomu gdje je kamen eruptivac kao u slučaju tvrtke Paloč, gdje je korištena.

O objektivnosti vještaka strojarske struke koji se u tekstu spominje najviše govori činjenica da od Lagera nikada nije zatražio certifikate koje spominje u tekstu a iz kojih bi utvrdio činjenice koje ga zanimaju,

ne pozivajući se ni na propise koji bi potkrijepili njegove tvrdnje, a niti je u konačnici uvažio potvrdu o godini proizvodnje izdanu od proizvođača drobilice, nije prihvatio izvještaje o radu drobilice predstavnika proizvođača, pa će za ovakvu "objektivnost", nadamo se, nadležni sud dati svoj pravorijek.

Vežano za isporuku bagera u RMU Đurđevik u tekstu se bez ikakvih dokaza govori o isporuci neodgovarajućeg bagera, iako je bager uredno isporučen, zaprimljen te i danas u Rudniku radi bez zastoja. Kao što je naš pravni zastupnik istaknuo u tekstu, bager je prilagođen potrebama kupca uz odobrenje proizvođača, modificiran od strane certificirane tvrtke HELB koja radi takve poslove u cijeloj Europi. Budući se radi o specifičnom stroju, bager na elektro pogon niti jedan svjetski proizvođač ne proizvodi serijski, već se stroj radi po narudžbama za svakog konkretnog kupca sukladno posebno traženim specifikacijama. U našem slučaju riječ je elektro bageru Hyundai koji je isporučen sa svim potrebnim certifikatima te koji besprijekorno radi od dana isporuke do danas bez primjedbi kupca.

Rudniku je ponuđen stroj usklađen sa svim zahtjevima tenderske dokumentacije te za 40 % jeftiniji od iznosa procijenjene vrijednosti po kojem su prvotno raspisali tender i za toliko jeftiniji od cijena po kojima su Rudnici ranije nabavljali takav bager. Tako da su u ovom poslu mogli biti oštećeni samo oni koji su naučili dijeliti preplaćeni iznos od Rudnika. Ove tvrdnje mogu iznijeti samo osobe koje ne poznaju industrijski proces proizvodnje industrijskih strojeva. U tom slučaju, kada postoji zahtjev za strojem koji se ne proizvodi serijski, postoje ovlaštene certificirane kuće koje rade tu vrstu dorade kao što je elektrifikacija bagera.

Kod naprijed opisanog stanja stvari Rudnik nikako ne može biti prevaren, već je pravo pitanje, kako je netko mogao ranije plaćati daleko više za bager iste klase a kojem je normalna tržišna vrijednost cijena po kojoj je Lager Rudniku prodao bager. Očito je da su spomenuti poslovi planirani za druge i da je Lager svojim sudjelovanjem u postupcima nabava bagera mnogima pokvario račune, te nas se zbog toga a po nečijoj narudžbi pokušava diskreditirati ovakvim naručenim tekstovima, sve kako bi nas se maknulo iz predmetnih poslova i da bi se pustilo dalje da se potkrada Rudnik kao što je to ranije bila praksa plaćajući više za cca 1.500.000,00 KM po bageru, što je bila redovna praksa.

Nadalje, koliko Lager ovisi o poslovima s državnim poduzećima najbolje pokazuje podatak da je u ukupnim našim prihodima posljednjih deset godina udio poslovanja s državnim poduzećima okvirno 1%, dok naručiteljima ovoga teksta poslovi sa rudnicima iznose gotovo 100% udjela, dok u privatnom sektoru nemaju udio niti 1% od prometa u prodaji strojeva, što jasno ukazuje kakva je njihova transparentnost i mislimo da je apsolutno jasno cjelokupnoj javnosti o čemu se ovdje radi.

Ispod podnaslova "Neuspjeli pokušaji podvale" u tekstu se insinuiru da je Lager u nekim postupcima: *"prepravljao je kataloge, dopisujući podatke o strojevima koji nisu bili u originalnoj ponudi kako bi odgovorili na uvjete tendera"*.

Radi se očito o namjerno tendencioznim navodima koji djeluju difamacijski prema našem društvu s ciljem narušavanja našega poslovnog kredibiliteta, jer je Lager, kao što je već prethodno pojašnjeno, obzirom na specifične zahtjeve Rudnika u BiH sukladno odobrenju proizvođača bagera nudio odgovarajuće strojeve te dostavljao validnu dokumentaciju koja potvrđuje nuđene tehničke specifikacije. Paušalni su i neutemeljeni navodi da su zbog ovih razloga postupci poništavani, jer se iz teksta ne vidi niti jedan dokaz za te navode, pa iste nemaju kvalitetu objektivnosti i istinitih informacija a niti su usmjerene u cilju objektivnog informiranja javnosti.

Tekst se nastavlja navodom proizvoljnim navodom: *"Godinu dana ranije u Rudniku uglja „Kreka“ odbili su preuzeti i platiti čistače traka, vrijednosti 1,7 milijuna KM jer ih „Lager“ nije isporučio u skladu sa*

tenderskim zahtjevima – nije dostavio tehničku dokumentaciju niti omogućio pregled opreme ili prisustvo završnom ispitivanju u tvornici.”

Prednji navod iz vašeg teksta demantiramo iz razloga što je Lager u skladu s tenderskom dokumentacijom ispunio sve tražene uvjete, cjenovno bio najpovoljniji, dostavio sredstva osiguranja za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovora, dali garancije na ispravnost i raspoloživost bagera te na kraju i isporučili bagere. Dakle, u poslovanju s nama Rudnik nije pretrpio financijsku štetu nego je šteta nanijeta Lageru neutemeljenom naplatom bankarskih garancija za dobro izvršenje posla u iznosu od cca 150.000,00 KM, iako smo ispunili sve tenderom tražene uvjete te bagere isporučili na skladište Rudnika. Zbog ovakvog postupanja pokrenuli smo postupak naplate/povrata tih sredstava zbog neosnovanog stjecanja i zahtjevom za naknadu štete prouzročene njihovim nezakonitim postupanjem. Kasniji kazneni postupci prema odgovornim osobama RU Kreka kao i javnosti dostupna revizorska izvješća pokazali su da su spregom lokalnih moćnika i pojedinaca iz Rudnika Kreka ugovarani netransparentni najmovi bagera određenih firmi te sada opravdano sumnjamo da su iz Rudnika odbijali prijem naših bagera s ciljem zadržavanja nezakonitih najмова putem “svojih tvrtki”.


Kao što je u uvodu navedeno, kao ugledno gospodarsko društvo koje je zastupnik mnogih priznatih svjetskih kompanija držimo da se kao informativni medij morate držati kodeksa novinarske etike te prije objave teksta zatražiti i izjave i objašnjenja objekta vašeg zanimanja u ovom slučaju društva Lager d.o.o. Posušje, sve s ciljem pravilnog informiranja te također poštivati činjenicu da ovo društvo niti jednom odlukom suda ili drugog tijela vlasti nije oglašeno dogovornim za radnje koje se u tekstu opisuju, pa je potrebno poštivati i pravnu pretpostavku nevinosti a ne ostavljati neprimjeren dojam u javnosti o nezakonitom postupanju ovog društva a kojima se indirektno utječe i na pravosudne institucije.

Iz navedenih razloga tražimo da navedeni tekst promptno uklonite s vašeg portala te da objavite ovaj demanti u istoj formi i na istom mjestu kao i sporni tekst, u suprotnom ćemo svoja zakonita prava biti primorani ostvariti pred nadležnim sudovima. Kroz sve navedeno je vidljivo da je ovo naručeni tekst zbog drugih interesa a ne zbog istinitosti i točnosti informiranja javnosti.

S poštovanjem,



UPRAVA DRUŠTVA
LAGER
d.o.o.
POSUŠJE
POSREDOVANJE
I USLUGE



DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: **Tesab Engineering Ltd.**
9 Gortrush Industrial Estate, Omagh, Co. Tyrone
Northern Ireland, United Kingdom BT78 5EJ

Description of Machinery: **Mobile Crushing Plant**

Make: **Tesab**

Model: **1012T**

Serial Number: **07-1262-848**


Manufacture Date: **17/08/2015**

The undersigned, authorized by Tesab Engineering Ltd., certifies that the machine described above, provided that it is installed, used and maintained in accordance with the instructions for use and the codes of practise, is in conformity with the essential safety and health requirements and relevant provisions of the following directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

A technical construction file for the above named machinery is retained at the above address:

Signed:




Name: Colin Wilson

Position: Technical Director

Date: 17/08/2015

Being the nominated representative of **TESAB ENGINEERING LTD.**

This declaration of conformity shall be deemed invalid if changes should be made to the machine which have not been communicated to and/or agreed with the manufacturer in advance.



GB
IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač: Tesab Engineering Ltd.
9 Gortrush Industrial Estate, Omagh, Co. Tyrone
Sjeverna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo BT78 5EJ

Opis strojeva: pokretno postrojenje za drobljenje

Marka: Tesab

Model: 1012T

Serijski broj: 07-1262-848

Datum proizvodnje: 17/08/2015

Dolje potpisan, ovlašten od strane tvrtke Tesab Engineering Ltd., potvrđuje da je gore opisani stroj, pod uvjetom da je ugrađen, korišten i održavan u skladu s uputama za uporabu i pravilima rada, u skladu s osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima i relevantnim odredbama sljedećih direktiva.:

- Direktiva o strojevima 2006/42/EC
- Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU

Tehnička dokumentacija za gore navedeni stroj čuva se na gornjoj adresi:

Potpisano: */vlastoručni potpis/*

Ime: Colin Wilson

Funkcija: tehnički direktor

Tesab Engineering Ltd.
Unit 9 Gortrush Industrial Estate,
Omagh, Co. Tyrone
BT78 5BJ, Ujedinjeno Kraljevstvo
tel. 0044 2882 252781
faks. 0044 2882 252801
/vlastoručni potpis/

Datum: 17/08/2015


Imenovani predstavnik društva TESAB ENGINEERING LTD.

Ova se izjava o sukladnosti smatra nevažećom ako se izvrše promjene na stroju koje nisu prethodno priopćene i / ili dogovorene s proizvođačem.

Potvrđujem da ovaj prijevod u potpunosti odgovara originalu, koji je sastavljen od engleskog jezika.

Datum: 13.07.2020.

Stalni sudski tumač za engleski i njemački - Marina Šiljeg
www.libar.info; e-mail: libar@tel.net.ba; +387 63 290 874; Fax: +387 39 831 101





Tesab Engineering Ltd
Unit 9 Gortrush Industrial Estate,
Omagh,
Co Tyrone
N. Ireland BT78 5EJ

(Original)

Tel: +44 (0)28 82 252 781
Fax: +44 (0)28 82 252 801
Email: leon@tesab.co.uk
Web: www.tesab.com

15th June 2016


To Whom it Concerns,

This letter is to confirm the following;

We supply to Lager d.o.o. our 1012T mobile crusher model in a kit form comprising the sub components of this model, for assembly locally in Bosnia.

As such the multiple component parts of this model can be originally manufactured at various points in time. The machine is considered new when it is completed as a 1012T unit and placed on the market for sale.

The serial plate placed on the 1012T at the time, will reflect this as Year of manufacture. Not the year of manufacture of its various sub components.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leon Connolly", is written over a rectangular stamp that contains the text "TESAB ENGINEERING LTD".

TESAB ENGINEERING LTD

Leon Connolly
Sales Manager

VAT Registration No. GB 516 8859 06

Company Registration No. N.I. 26214

TESAB ENGINEERING LTD

Leon Connolly

Tehnički Inženjer

On date February 3rd, I accompanied LAGER staff to visit a customer and his 1012T/LAGER500 crusher, ser. no: 07-1262-848, on demand of the customer.

Dana 03.02.2016, pridružio sam se osoblju iz LAGER-a u posjeti kupca i njegove drobilice 1012T/LAGER 500, ser. Br: 07-1262-848, na zahtjev kupca.

This crusher was sold by dealer LAGER d.o.o. to company PALOC d.o.o. on date November, 20th, new, with zero hours.

Ova dobilica je prodana od strane dilera LAGER d.o.o. firmi PALOČ d.o.o. dana 20.11.2015, nova, sa nula radnih sati.

Due to repeated complaints by the customer, we went together and inspected this machine.

Zbog učestalih prigovora od strane kupca, otišli smo skupa i pregledali ovu mašinu.

From my visit I found that the machine was not being used properly.


Za vrijeme mog posjeta, primjetio sam da mašina nije pravilno korištena.

When we opened the crusher, it was clear the machine was not being fed correctly and that maintenance was not good.

Kada smo otvorili mlin, bilo je jasno da mašina nije hranjena na pravilan način i da održavanje nije dobro.

The hammers were wore past the Tesab recommendations for turning.

Grede su previse potrošene, prije nego ih je trebalo okrenutu, preko dozvoljene granice nego što to Tesab preporuča.



The over wear of hammers was exposing the rotor and protector plates to exposure to large rocks and vibrations, imbalances and impacts not within design limits.

Previše istrošene grede su izložile šasiju rotora i zaštitne ploče direktnom udaru od strane velikih stijena i vibracije, disbalans i udare na mjestima izvan dozvoljenih granica.

And crucially these were not Tesab original hammers but from a local supplier. This fact, will in all instance void crusher warranty.


I krucijalna stvar pored svega je da to nisu bile originalne Tesab grede, nego od lokalnog dobavljača. Ova činjenica, u svakom slučaju dovodi do gubitka garancije.

We have stressed the need to fit Tesab hammers and we have offered the HI CHROME option.

Mi smo ukazali na činjenicu da je potrebno instalirati originalne Tesab grede i predložili smo da se ugrade opcionalne "visoko kromske" grede.

Also the crusher was not level across the crusher axis and as a result material was entering the crushing chamber on one side.

Također, drobilica nije bila izravnata po poprečnoj osi i kao rezultat toga materijal je ulazio u mlin samo sa jedne strane.



This was compounded by the fact that the loading excavator was positioned on this same side and so as a result the bulk of material and fines was entering the crusher chamber on one side and causing imbalance and uneven wear to hammers. Also the excavator was too low so operator could not see into feeder hopper.

To je upareno sa činjenicom da je bager pozicioniran na toj istoj strani pa kao rezultat toga je većina materijala, kao i puno nule, ulazilo u drobilicu samo sa jedne strane i uzrokuju disbalans i neravnomjerno trošenje greda. Također bager je postavljen pre nisko, tako da operator nije mogao vidjeti u usipni kaš.



Recommendation: Excavator should be positioned to the rear of the hopper or at least make sure to feed to the rear to allow material and fines to spread evenly as it moves down the feeder. Also excavator should be at a height where the operator can clearly see into the hopper. I.e./ the excavator in this scenario would need to be raised on a ramp approx. 1-2 metres higher.

Preporuka: Bager bi trebao biti pozicioniran na stražnjoj strani koša ili barem bi trebalo osigurati da se materijal dozira na stražnji dio koša kako bi se omogućilo materijalu da se raspoređi podjednako također i sitnom materijalu da se raspoređi po dodavaču ravnomjerno. Također bager trebao biti na visini na kojoj operator može jasno vidjeti u koš. Npr. bager u ovom slučaju bi trebala podignuta na rampu cca. 1-2 metara više nego sada.

This would be a likely cause of the discharge belt wandering over to this same side.

Ova vrlo vjerovatno uzrokuje vučenje glavne trake u jednu stranu.

Indents on the discharge belt. From what I seen on site the main factor for this is likely the very sharp, elongated stone, getting exposed to the belt below the crusher as the crusher is at a very wide setting, 80mm CSS in order to make rail ballast.

Oštećenja na glavnoj traci. Prema onome što sam vidio na licu mjesta, glavni faktor za to je vjerovatno vrlo oštar, izdužen kamen, uzimajući u obzir izloženost trake ispod mlina krupnom materijalu, jer je mlin široko podešen, 80mm donja zavjesa kako bi dobili željeznički balast.


See below picture.

Pogledajte sliku:



Also skirting rubbers under the crusher are clearly in need of replacing.

Također bočni čistači trake uspod mlina trebaju biti zamjenuti, što je očito iz slike:



A higher grade of rubber skirting can be fitted, available on request.

Bočni čistači veće tvrdoće mogu se ugraditi, dostupni su na zahtjev.

There were other issues raised by the customer such as with the hydraulics, which are resolved now.

Postojali su i drugi problem koje je kupac naveo kao što je problem sa hidraulikom, ali to je sve riješeno do sada.

Summary;

Zaključak:

- ☒ Crusher found to be off level; causing excessive wear on one side of the rotor hammers.
 - ☒ Crusher found to have hammers excessively worn on both sides, not enough steel in place to provide secure location.
 - ☒ Both these factors are causing the protector plates to be exposed and resulting damage.
 - ☒ Crusher being fed from side resulting in majority of the fines entering crusher at this side.
 - ☒ Recommend to level machine, feed from rear to balance material flow, use the Tesab Hi Chrome 27% chrome hammer, turn hammers with at least 40mm remaining.
-
- *Drobnica zatečena ne izravnata; što uzrokuje pojačano trošenje samo jedne strane grede na rotoru.*
 - *Zatečene grede na rotoru su previše potražene na obje strane, nedovoljno čelika da bi osigurali sigurno uglavljenje.*
 - *Oba ova faktora uzrokuju da zaštitne kajle rotora budu izložene što rezultira pucanje istih.*
 - *Drobnica hranjena samo sa jedne strane rezultira da većina sitnog materijala ulazi u rotor sa te jedne strane.*
 - *Preporuka je da se drobnica izravna, hrani od straga da bi se material ravnomjerno rasporedio, koristiti Visoko Kromske (27% kroma) grede, okretati grede prije nego spadne ispod 40mm visine.*